

Łasin, dnia 1 kwietnia 2009 roku.

ZP:341-3pn/1/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 11 marca 2009 roku Sprawa Nr ZP:341-3pn/2009

W dniu 31 marca 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie.”

Zwrócono się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie ilości podkładu ochronnego o gr. 3,2 cm, ponieważ według naszych obliczeń podana ilość tj. 6,725 m³ jest błędnie wyliczona. Prosimy również o podanie dokładnej ilości (m²) konstrukcji do malowania, gdyż umieszczona informacja jest mało precyzyjna.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:

- Ad. 1.** Pokład dolny z bali o wymiarach 6,14m x 0,18m x 0,08m – ogólna ilość - 53,05m³.
Pokład ochronny z desek o grubości 0,032m – ogólna ilość - 20,736m³.

Jeśli chodzi o podanie ilości stali do pomalowania w m² - jest to niewykonalne.
Do obliczeń potrzebnej ilości farb wykorzystano obowiązujące w naszym kraju KNR.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

