


Kominek wentylacyjny  
pokrycia papowego  
7 szt.



UWAGA: należy zwrócić uwagę na dokładne dogrzanie papy w pobliżu kominków wentylacyjnych. Masa bitumiczna papy termozgrzewalnej powinna wypływać równomiernie na zewnątrz obwodu kominka uszczelniając połączenie.

<b>Z.P. i U.B. BENBUD</b> inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz	Tytuł rys.:	Kominki wentylacyjne pokrycia papowego	Skala:
	Inwestycja	Remont świetlicy wiejskiej w Przestawicach (gmina Łasin)	Data:  23.08.2010
	Adres:	Przesławice gmina Łasin	
	Inwestor:	Gmina Łasin ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin	
	Projektant	inż. Benedykt Reder UPR. PROJ. UAN-IV/8346113/T0/88	Nr rys.:  <b>B-23</b>
	Opracowanie:	mgr inż. Radosław Głowacki	
	Branża:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	