

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ PŁYTĄ DYNAMICZNĄ

BUDOWA: droga gminna, Zawda - Zawdzka Wola od km 2+500 - 3+539,79

Warstwa: istniejąca nawierzchnia, droga gruntowa odcinkami umocniona kruszywem.

Data: 13.06.2018

nr bad	Lokalizacja	Dynamiczny moduł odkształcenia Evd [Mpa]	Wtórny moduł odkształcenia Ev2 [MPa]	Wskaźnik zagęszczenia Is	Rodzaj nawierzchni
1	2+620 P	66	> 120	> 1,0	kruszywo wapienne 0/31,5
2	2+620 L	82	> 120	> 1,0	kruszywo wapienne 0/31,5
3	2+775 oś	48	> 80	> 1,0	podłoże gruntowe
4	2+916 oś	78	> 120	> 1,0	podłoże gruntowe
5	3+035 P	78	> 120	> 1,0	umocnienie kamieniem polnym
6	3+035 L	83	> 120	> 1,0	umocnienie kamieniem polnym
7	3+169 oś	61	> 120	> 1,0	umocnienie kamieniem polnym
8	3+340 oś	58	> 100	> 1,0	szlaka
9	3+485 P	69	> 120	> 1,0	szlaka
10	3+485 L	52	> 100	> 1,0	szlaka



TEST

Sławomir Nowicki

kierowanie wytwarzaniem, nadzór
i kontrola techniczna nad budowlanymi
elementami konstrukcyjnymi
nr ewid. KUP/0117/OWOD/07